

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания

№ 1

10.11.2011 г.

Нижегородская область, Арзамасский район,
П.ст.Костылиха, д.1

Межведомственная комиссия, назначенная Распоряжением главы администрации Балахонихинского сельсовета Арзамасского района от 03.06.2010 года №35-р в составе председателя:

Зубанова Ю.Е. - главы местного самоуправления Балахонихинского сельсовета

И членов комиссии :

Ильичевой М.В. - специалиста администрации Балахонихинского сельсовета

Тимчевой Т.В. - специалиста по соц.работе

Опарина В.С. - начальника управления капитального строительства ЖКХ администрации Арзамасского района;

Троицкого Н.М. - начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Первомайском районах;

Ксенофонтова А.Ю. - начальника отдела архитектуры управления капитального строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды администрации Арзамасского района.

Плакунова Н.В. - начальника ОГПН по г.Арзамас и Арзамасскому району;

Трефиловой Л.А. - начальника управления муниципальным имуществом администрации Арзамасского района;

Исаев В.И. - зам.начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Арзамасского района;

Игнатьева И.С. - директора ООО «Управляющая жилищная компания»

Храмова В.А. - начальника Арзамасского отдела (заместителя руководителя) ГЖИНО

Школенка А.М. - директор Арзамасского филиала ГП НО «Нижтехинвентаризация»;

Пимкиной Т.В. - начальник отдела жилищной политики.

На основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования и справки о технической характеристике жилого дома, выданной Арзамасским филиалом ГП НО «Нижтехинвентаризация» межведомственная комиссия приняла заключение о признании жилого дома расположенного по адресу: п.ст.Костылиха, д.1 аварийным и подлежащим сносу по причине физического износа в процессе эксплуатации и не целесообразности проведения капитального ремонта.


Износ конструкций стен и коридора составляет 72%. Фундамент имеет трещины в швах. Швы в стенах имеют сквозные трещины по всей высоте. Перегородки в местах сопряжения имеют трещины. Имеются так же трещины в швах плит перекрытий и следы сырости. Свесы шиферных листов крыши имеют сколы. Внутренняя штукатурка стен имеет трещины и отслоение.

Председатель межведомственной комиссии


Зубанов Ю.Е.

Члены межведомственной комиссии



Ильичева М.В.


Тимчева Т.В.



Опарин В.С.


Троицкий Н.М.


Ксенофонтов А.Ю.



Плакунов Н.В.


Трефилова Л.А.


Исаев В.И.


Игнатьев И.С.


Храмов В.А.


Школенок А.М.


Пимкина Т.В.

