

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ливны

«11» февраля 2015 г.

Заместитель Ливенского межрайонного прокурора младший советник юстиции Карпенко О.А., рассмотрев материалы проверки исполнения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

10.02.2015 г. Ливенской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности ООО «Гидромашжилсервис» при управлении многоквартирными домами, расположенными по адресам: Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.5; Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.192; Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.211; Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, д.211а.

Статьей 5 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного, настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в РФ (далее – ППР), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с пп. «в» п.42 ППР запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В нарушение указанных требований на лестничных площадках многоквартирных домов, расположенных по вышеуказанным адресам, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Согласно п.21 ППР руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Однако в нарушение указанных требований руководителем ООО «Гидромашжилсервис» не обеспечена своевременная обработка (пропитка)

