

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19      Телефон: 8(495) 681-59-01      Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № В-3788/18**  
о назначении административного наказания

**20 НОЯ 2018**

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **В-3788/18** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БОГОРОДСКОЕ »**

**У С Т А Н О В И Л:**

07.11.2018 консультантом Мосжилинспекции Муравьевой Г.А. в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. № 29-ПП. В соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ВАО от 31.10.2018 б/н, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома по адресу: Погонный пр., д.33. ГБУ «Жилищник района Богородское» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от 16.04.2015 №077000340 и договора управления многоквартирным домом от 01.07.2014 б/н. В ходе осмотра установлено, что ГБУ "Жилищник района Богородское " в связи с несоблюдением требований п. 4.7.1 п. 4.8.1 п. 5.6.2 п. 3.2.11 п. 5.9.3 п. 5.10.2 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170),а именно:

неисправность окрасочного слоя подоконников в под.2

неисправно ограждение лестничной клетки между 1 и 2 этажами под.2

неисправно освещение в под.2 на 7, 6 этажах отсутствуют плафоны рассеиватели

отсутствует пружина на тамбурной двери под.2

неисправны ковши мусоропровода на отдельных этажах в под.2

неисправен светильник в кабине лифта под.2. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра от 07.11.2018 №РЛ-О-В-22555 и фотоматериалами на 1 листе. Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ к отягчающим вину обстоятельствам относится в том числе повторное совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию (постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу), по которому не истек годичный срок после оплаты постановления о назначении административного наказания. Однородными считаются правонарушения, ответственность за

