

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-2219/18
о назначении административного наказания**

07 АВГ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № 3-2219/18 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ »

У С Т А Н О В И Л:

«21» июня 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, на основании факсограммы Управы района Очаково-Матвеевское от 18.06.2018 № б/н, проведено обследование многоквартирных домов, расположенных по адресам: Веерная ул., д. 30, к. 2; Веерная ул., д. 1, к. 7, на предмет подготовки к осенне-зимней эксплуатации.

ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от «09» апреля 2015 г. № 077000238.

В результате обследования было установлено, что ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» в связи с несоблюдением требований п. 5.3.6, п. 5.9.10, п. 4.1.15, п. 4.1.11, 4.1.1, п. 2.6.7, п. 4.3.1, п. 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, допущены следующие нарушения:

- по адресу Веерная ул., д. 30, к. 2:

Негерметичность труб вводов ГВС.

Захламленность мусорокамеры.

Захламленность подвала.

Наличие неплотностей в местах вводов инженерных коммуникаций в подвале.

- по адресу Веерная ул., д. 1, к. 7:

Неисправность внутренних стен в подвале.

Наличие коррозии на трубопроводе ЦО.

Неисправность надподвальных перекрытий.

Неисправность освещения в подвале.

Данные нарушения подтверждаются актами осмотра № РЛ-О-3-10587 от 21.06.2018, РЛ-О-3-10588 от 21.06.2018 и материалами фотофиксации.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. За период с 01.01.2018 ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» привлекалось к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлением о назначении административного наказания № 08-1126/18 от 15.05.2018. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совершение однородного административного правонарушения).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

ч/п. 2438 от 06.10.18

